


# 長野県 中野市 永田小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署


## 学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

東経: 138° 19' 06.42"  
北緯: 36° 47' 26.62"  
縮尺: 1/9,636



・ 交差点がわかりにくく、交通量も多く危険

<対策メニュー>  
標識設置、路面標示(一部対策済)【警察・県】

・ 交通量も多く、見通しが悪い

<対策メニュー>  
横断歩道新設・標識設置【警察・県】

・ 抜け道として利用する車があり、交通量も多い

<対策メニュー>  
路面標示(対策済)【市】

・ 路肩に草がかかり危険

<対策メニュー>  
路肩の草刈(対策済)【県】

・ 路肩が狭く、カーブで危険

<対策メニュー>  
路面標示【県】

・ カーブミラーに樹木の枝がかかって見えない

<対策メニュー>  
樹木の伐採(対策済)【県】

・ カーブで見通しが悪く危険

<対策メニュー>  
路面標示(一部対策済)【警察・県】

