

## 中野市内通学路の対策箇所一覧表

### 【中野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(主)中野豊野線	西二丁目交差点	交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険	歩車分離式信号機ほか(対策済)	警察・県
市道中野27号線	東吉田交差点	交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険	歩車分離式信号機ほか(対策済)	警察・市
市道上小田中1号線	上小田中	幅員が狭く、見通しが悪い	道路改良(時期未定)	市
市道中町線	松川駅～一本木公園	歩道が無く、路側帯が狭い	歩道設置(時期未定)	市
(主)中野豊野線	飯山口交差点	交通量が多く、幅員が狭い	歩道設置(時期未定)	県
(主)須坂中野線	栗和田	交通量が多く、見通しが悪い	路面標示、標識設置(対策済)	県
(主)須坂中野線	松川東栗和田交差点	交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険	路面標示、車止め設置(対策済)	県
市道東江部西条線	西条	路側帯が狭く、交通量が多い	路面標示	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【日野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道更科7号線	更科	幅員が狭く、水路への転落の危険	転落防止柵設置	市
市道月宮院線	高遠バス停付近	水路への転落の危険	転落防止柵設置	市
市道篠井間山線	みなみ保育園付近	カーブで見通しが悪い	路面標示	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【延徳小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)中野小布施線	延徳橋～延徳小学校	幅員が狭く、交通量も多く危険	道路改良・歩道設置(時期未定)	県
(一)中野小布施線	桜沢駅付近	道路、路肩が狭く危険	路面標示	県
市道大熊23号線	大熊	交通量が多く、大型車の往来が激しいため、危険	路面標示	市
市道篠井殿橋線	大熊	交通量が多く、横断歩道が無いため、危険	路面標示	市
市道大熊23号線	大熊	大型車の交通量が多い	路面標示	市
市道篠井殿橋線	小沼公民館付近	幅員が狭く、見通しが悪い	路面標示	市
市道新保安源寺線	新保	横断歩道の標示が薄くなっている	隣接交差点への横断歩道の新設ほか	警察・市
市道北大熊10号線	延徳小学校地下駐車場付近	道路と民家の敷地との高低差が3m近くあり、転落の危険	ガードレールの改造	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

## 中野市内通学路の対策箇所一覧表

### 【平野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(国)292号	七瀬	交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険	路面標示	県
(国)292号	吉田	交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険	路面標示	県
(国)292号	吉田	交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険	路面標示	県
(国)292号	江部	交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険	路面標示	県
市道平野7号線	片塩	道路がカーブのため、横断歩道が斜めになっていて見えにくい	標識設置	市
市道東江部西条線	江部	側溝への転落の危険	路面標示	市
市道吉田23号線	吉田	幅員が狭く、交通量が多い	路面標示、転落防止柵設置	市
市道平野4号線	江部	幅員が狭い	路面標示	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【高丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(主)中野豊野線	草間交差点	交差点の出入り車両が多く危険	路面標示	県
市道高丘4号線	日和	通勤者の迂回路になっているが、道路幅員が狭く、見通しが悪い。	ゾーン30規制(検討中)	警察・市
(主)中野豊野線	小学校校門前歩道橋	歩道橋に冬期、雪が残って危険	除雪の補助	県
(一)三水中野線	安源寺	道路が狭く、交差点もわかりにくく危険	路面標示、標識設置	県
(一)三水中野線	安源寺	道路が狭く、交差点もわかりにくく危険	路面標示、標識設置	県
(一)三水中野線	安源寺	道路が狭く、交差点もわかりにくく危険	路面標示、標識設置	県
市道草間栗林線	JA中野市高丘支所付近	抜け道として利用する車が多い	路面標示	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【長丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道七瀬古牧線	壁田研修センター付近	水路への転落の危険	転落防止柵設置	市
市道七瀬古牧線	壁田	速度標識の色があせている	標識の点検・補修(対策済)	警察
市道七瀬古牧線	一本木南バス停付近	壊れたアスカーブが放置されたままになっている	アスカーブの撤去(対策済)	市
市道七瀬古牧線	厚貝	見通しが悪く、止まれの標示が無い	路面標示	市
市道七瀬古牧線	田麦	路面と水路と高低差があり、転落の危険	転落防止柵設置	市
市道七瀬古牧線	田麦	標識が見えにくい	標識撤去	市
市道七瀬古牧線	田麦	標識がかすれてる	標識撤去・設置	市
市道七瀬古牧線	壁田	小学校入口の看板が分かりづらく、歩行者が巻き込まれそうになる	標識設置	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

## 中野市内通学路の対策箇所一覧表

### 【平岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)壁田松崎線	竹原	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている	歩道設置に伴う横断歩道の引き直し(対策済)	警察・市
(一)壁田松崎線	金井	横断する児童が多い	横断歩道新設ほか	警察・県
(一)壁田松崎線	小学校正門前	坂道であり、冬期間スリップの危険	カラー舗装、路面標示	県
市道平岡12号線	若宮	横断歩道の白線が消えかかっている	横断歩道の標示補修(対策済)	警察
市道平岡12号線	若宮	歩道が無く、側溝に蓋が無い	路面標示	市
(一)中野飯山線	金井	交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険	車止め設置	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【科野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	水路に蓋が無く、児童が転落する危険	防護柵設置、路面標示	県
(一)夜間瀬赤岩線	越	水路に蓋が無く、児童が転落する危険	視線誘導標設置、路面標示	県
市道越7号線	越	水路に蓋が無く、児童が転落する危険	転落防止柵設置	市
(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	幅員が狭い	道路改良(時期未定)	県
(一)夜間瀬赤岩線	赤岩	幅員が狭く、交差点もわかりにくく危険	標識設置、カラー舗装	県
市道越3号線	越	幅員が狭い	道路改良(時期未定)	市
市道赤岩1号線	赤岩	道路と民家の敷地との高低差があり、転落の危険	転落防止柵設置	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【倭小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道岩井赤岩線	柳沢～田上	見通しが悪く危険	法面の草刈(対策済)	市
市道岩井赤岩線	岩井入口バス停	変則交差点で、見通しが悪い	道路改良(時期未定)	市
市道牧ノ入線	田上	見通しが悪く、車両の通過速度が速く危険	路面標示	市
市道牧ノ入線	田上	見通しが悪く、車両の通過速度が速く危険	路面標示	市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

## 中野市内通学路の対策箇所一覧表

### 【永田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)南永江替佐停線	穴田	カーブミラーに樹木の枝がかかって見えない	樹木の伐採(対策済)	県
(一)南永江替佐停線	穴田	カーブで見通しが悪く危険	路面標示(一部対策済)	警察・県
(一)南永江替佐停線	穴田	路肩に草がかかり危険	路肩の草刈(対策済)	県
(一)牟礼永江線	毛野川	路肩が狭く、カーブで危険	路面標示	県
(国)117号	豊田道の駅	交差点がわかりにくく、交通量も多く危険	標識設置、路面標示(一部対策済)	警察・県
市道三俣替佐停線	赤坂	抜け道として利用する車があり、交通量も多い	路面標示(対策済)	市
(一)牟礼永江線	北永江	交通量も多く、見通しが悪い	横断歩道新設・標識設置	警察・県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署

### 【豊井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
(一)三水中野線	上今井	路肩が狭く、カーブで危険	路面標示	県
市道上今井替佐停線	上今井	側溝に蓋が無く、転落の危険	路面標示	市
(国)117号	上今井	側溝に蓋が無く、転落の危険	蓋設置	県
(国)117号	豊津	坂で見通しが悪い交差点、交通量も多く危険	路面標示	県
旧米山線	小学校グラウンド北側	道路とグラウンドとの高低差があり、危険	転落防止柵設置(対策済)	市
(一)南永江替佐停線	豊津	通学時間帯に車が多く危険	路面標示	県
市道上今井替佐停線	替佐駅付近	見通しが悪く危険	路面標示(対策済)	市
市道三俣替佐停線	豊田中学校付近	見通しが悪く危険	路面標示	市
(国)117号	碓生活改善センター付近	カーブで見通しが悪く危険	路面標示	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、北信建設事務所、中野市道路河川課・市民課、中野警察署