

トーハツ B-3 (4ストローク) のオイル量について



オイルが多い状況

点検にきた4サイクル可搬ポンプがすべてこのような状態でした。



適正なオイル量

※オイル量が多いと、エンジンが途中で止まったり、息継ぎしたような状態になります。



上記の内容をラミネートしポンプに張り付けました。

