

# 長野県 中野市 中野小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

## 学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 危険箇所

・ 交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険

＜対策メニュー＞  
歩車道分離式信号機ほか(対策済)【警察・市】

・ 歩道が無く、路側帯が狭い

＜対策メニュー＞  
歩道設置(時期未定)【市】

・ 交通量が多く、見通しが悪い

＜対策メニュー＞  
路面標示、標識設置(対策済)【県】

・ 交通量が多く、幅員が狭い

＜対策メニュー＞  
歩道設置(時期未定)【県】

・ 交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険

＜対策メニュー＞  
歩車分離式信号機ほか(対策済)【警察・県】

・ 交通量の多い交差点で、右左折の車両に接触の危険

＜対策メニュー＞  
路面標示、車止め設置(対策済)【県】

・ 路側帯が狭く、交通量が多い

＜対策メニュー＞  
路面標示【市】

・ 幅員が狭く、見通しが悪い

＜対策メニュー＞  
道路改良(時期未定)【市】



138° 22' 28.14"  
36° 44' 35.66"  
1/18,812

