

長野県 中野市 延徳小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・ 交通量が多く、横断歩道がないため危険
〈対策メニュー〉
路面標示【市】

・ 幅員が狭く、見通しが悪い
〈対策メニュー〉
路面標示【市】

・ 大型車の交通量が多い
〈対策メニュー〉
路面標示【市】

・ 道路、路肩が狭く危険
〈対策メニュー〉
路面標示【県】

・ 道路と民家との高低差が3m近くあり、転落の危険
〈対策メニュー〉
ガードレールの改造【市】

・ 横断歩道の標示が薄くなっている
〈対策メニュー〉
隣接交差点への横断歩道の 신설ほか
【警察・市】

・ 幅員が狭く、交通量も多く危険
〈対策メニュー〉
道路改良・歩道設置
(時期未定)【県】

・ 交通量が多く、大型車の往来が激しいため、危険
〈対策メニュー〉
路面標示【市】

