

長野県 中野市 高丘小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・ 道路が狭く、交差点もわかりにくく危険
<対策メニュー>
路面標示、標識設置【県】

・ 道路が狭く、交差点もわかりにくく危険
<対策メニュー>
路面標示、標識設置【県】

・ 抜け道として利用する車が多い
<対策メニュー>
路面標示【市】

・ 交差点の出入り車両が多く危険
<対策メニュー>
路面標示【県】

・ 道路が狭く、交差点もわかりにくく危険
<対策メニュー>
路面標示、標識設置【県】

・ 歩道橋に冬期、雪が残って危険
<対策メニュー>
除雪の補助【県】

・ 通勤者の迂回路になっているが、幅員が狭く、見通しが悪い
<対策メニュー>
ゾーン30規制(検討中)【警察・市】

