

# 長野県 中野市 長丘小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

・ 速度標識の色があせている  
 <対策メニュー>  
 標識の点検・補修(対策済)【警察】

・ 小学校入口の看板が分かりづらく、歩行者が巻き込まれそうになる  
 <対策メニュー>  
 標識設置【市】

・ 見通しが悪く、止まれの標示が無い  
 <対策メニュー>  
 路面標示【市】

・ 標識がかすれてる  
 <対策メニュー>  
 標識撤去・設置【市】



・ 壊れたアスカーブが放置されたままになっている  
 <対策メニュー>  
 アスカーブの撤去(対策済)【市】

・ 水路への転落の危険  
 <対策メニュー>  
 転落防止柵設置【市】

・ 路面と水路と高低差があり、転落の危険  
 <対策メニュー>  
 転落防止柵設置【市】

・ 標識が見えにくい  
 <対策メニュー>  
 標識撤去【市】



400m