


長野県 中野市 科野小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



東経: 138° 22' 23.74"
北緯: 36° 46' 48.21"
縮尺: 1/11,822

・道路と民家の敷地との高低差があり、転落の危険
＜対策メニュー＞
転落防止柵設置【市】

・幅員が狭く、交差点もわかりにくく危険
＜対策メニュー＞
標識設置、カラー舗装【県】

・幅員が狭い
＜対策メニュー＞
道路改良(時期未定)【県】

・水路に蓋が無く、児童が転落する危険
＜対策メニュー＞
防護柵設置、路面標示【県】

・幅員が狭い
＜対策メニュー＞
道路改良(時期未定)【市】

・水路に蓋が無く、児童が転落する危険
＜対策メニュー＞
視線誘導標、路面標示【県】

・水路に蓋が無く、児童が転落する危険
＜対策メニュー＞
転落防止柵設置【市】

