


ながの 中野市 豊井小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

・カーブで見通しが悪く危険
 <対策メニュー>
 路面標示【県】

・坂で見通しの悪い交差点、
 交通量も多く危険
 <対策メニュー>
 路面標示【県】

・見通しが悪く危険
 <対策メニュー>
 路面標示【市】

・道路とグラウンドとの高低差が
 あり、危険
 <対策メニュー>
 転落防止柵設置(対策済)【市】

・通学時間帯に車が多く、危険
 <対策メニュー>
 路面標示【県】

・側溝に蓋が無く、転落の危険
 <対策メニュー>
 蓋設置【県】

・見通しが悪く危険
 <対策メニュー>
 路面標示(対策済)【市】

・路肩が狭く、カーブで危険
 <対策メニュー>
 路面標示【県】

・側溝に蓋が無く、転落の危険
 <対策メニュー>
 路面標示【市】

