

長野県 中野市 平野小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・ 交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・ 交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・ 交通量が多く、歩道が狭い

<対策メニュー>
道路改良、歩道拡幅【県】

・ 交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・ 道路がカーブのため、横断歩道が斜めになっていて見えにくい

<対策メニュー>
標識設置【市】

・ 交通量が多く、交差点出入りの車による歩行者の巻き込みの危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・ 幅員が狭く、交通量が多い

<対策メニュー>
路面標示、転落防止柵設置【市】

・ 側溝への転落の危険

<対策メニュー>
路面標示【市】

・ 幅員が狭い

<対策メニュー>
路面標示【市】

