

長野県 中野市 豊井小学校校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、保護者、長野県、中野市、中野警察署

学校区域図

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・交通量が多く、歩道が無い

<対策メニュー>
道路改良、歩道設置【県】

・カーブで見通しが悪く危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・坂で見通しの悪い交差点、
交通量も多く危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・見通しが悪く危険

<対策メニュー>
路面標示【市】

・道路とグラウンドとの高低差が
あり、危険

<対策メニュー>
転落防止柵設置(対策済)【市】

・通学時間帯に車が多く、危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・側溝に蓋が無く、転落の危険

<対策メニュー>
蓋設置【県】

・見通しが悪く危険

<対策メニュー>
路面標示(対策済)【市】

・路肩が狭く、カーブで危険

<対策メニュー>
路面標示【県】

・側溝に蓋が無く、転落の危険

<対策メニュー>
路面標示【市】

