

下水汚泥などの放射性物質測定結果一覧表

【公共下水道】

H25.3.28現在

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※下限値10以下 | | | |
|-----------|-----|------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化センター | 江部 | 脱水汚泥 | H23.5.20 | 92 | 43 | 40 | 83 |
| | | | H23.6.20 | 11 | 18 | 20 | 38 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.11.21 | 59 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.9.20 | 26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.12.20 | 23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 高丘浄化センター | 栗林 | 脱水汚泥 | H23.5.20 | 不検出 | 85 | 78 | 163 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 61 | 68 | 129 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 81 | 74 | 155 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 26 | 37 | 63 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 24 | 32 | 56 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 15 | 21 | 36 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.9.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 上今井浄化センター | 上今井 | 脱水汚泥 | H23.5.20 | 不検出 | 30 | 40 | 70 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 37 | 39 | 76 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 23 | 25 | 48 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 34 | 49 | 83 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 31 | 34 | 65 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 13 | 18 | 31 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 10 | 13 | 23 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.9.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※下限値10以下 | | | |
|------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 公共下水道堆肥化施設 | 江部 | 汚泥堆肥 (肥料) | H23.5.20 | 不検出 | 218 | 271 | 489 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 161 | 203 | 364 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 128 | 156 | 284 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 62 | 73 | 135 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 50 | 78 | 128 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 35 | 51 | 86 |
| | | | H23.11.21 | 37 | 23 | 32 | 55 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 16 | 19 | 35 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 14 | 17 | 31 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 11 | 14 | 25 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 11 | 15 | 26 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | | H24.5.21 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | | H24.7.20 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | | H24.8.20 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H24.9.20 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H24.10.19 | 15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.11.20 | 31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.12.20 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H25.1.21 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H25.2.21 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
| | | | H25.3.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (H23.1製造分) | H23.6.8 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | |

測定依頼先 株式会社 科学技術開発センター (長野市)
測定機関 日立協和エンジニアリング株式会社 分析・試験技術部 (茨城県日立市)
日本環境株式会社 (神奈川県横浜市) ※8月22日以降採取分
株式会社 科学技術開発センター ※10月20日以降採取分
分析方法 ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリー

下水汚泥などの放射性物質測定結果一覧表

【農業集落排水事業】

H25.3.28現在

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果 (Bq/kg) ※下限値10以下 | | | |
|-------------|-----|------|-----------|--------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 日野農業集落排水処理場 | 新野 | 脱水汚泥 | H23.5.25 | 不検出 | 56 | 63 | 119 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 100 | 140 | 240 |
| | | | H23.10.3 | 不検出 | 86 | 100 | 186 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 34 | 46 | 80 |
| | | | H24.2.21 | 不検出 | 43 | 59 | 102 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 16 | 23 | 39 |
| | | | H24.7.12 | 不検出 | 24 | 34 | 58 |
| | | | H24.10.9 | 不検出 | 11 | 19 | 30 |
| | | | H24.12.12 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| 延徳農業集落排水処理場 | 三ツ和 | 脱水汚泥 | H23.6.8 | 不検出 | 95 | 118 | 213 |
| | | | H23.6.30 | 不検出 | 85 | 98 | 183 |
| | | | H23.8.2 | 45 | 69 | 78 | 147 |
| | | | H23.9.1 | 19 | 45 | 62 | 107 |
| | | | H23.10.13 | 不検出 | 45 | 39 | 84 |
| | | | H23.12.13 | 不検出 | 20 | 27 | 47 |
| | | | H24.2.7 | 不検出 | 16 | 25 | 41 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.5.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.1.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 草間農業集落排水処理場 | 草間 | 脱水汚泥 | H23.11.8 | 不検出 | 96 | 110 | 206 |
| | | | H24.5.23 | 不検出 | 20 | 30 | 50 |
| | | | H24.9.12 | 不検出 | 23 | 39 | 62 |
| | | | H24.12.5 | 不検出 | 14 | 22 | 36 |
| 大俣農業集落排水処理場 | 大俣 | 脱水汚泥 | H23.12.7 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H24.12.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘農業集落排水処理場 | 壁田 | 脱水汚泥 | H23.5.20 | 不検出 | 96 | 102 | 198 |
| | | | H23.7.11 | 不検出 | 64 | 85 | 149 |
| | | | H23.8.2 | 不検出 | 46 | 45 | 91 |
| | | | H23.9.1 | 不検出 | 24 | 41 | 65 |
| | | | H23.10.3 | 不検出 | 33 | 50 | 83 |
| | | | H23.11.2 | 不検出 | 28 | 41 | 69 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 11 | 12 | 23 |
| | | | H24.2.7 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
| | | | H24.6.13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.7.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| H24.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| H25.1.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 平岡農業集落排水処理場 | 笠原 | 脱水汚泥 | H23.5.20 | 不検出 | 68 | 86 | 154 |
| | | | H23.6.30 | 不検出 | 51 | 40 | 91 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 91 | 92 | 183 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 59 | 73 | 132 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 35 | 47 | 82 |
| | | | H23.11.2 | 22 | 34 | 47 | 81 |
| | | | H23.12.2 | 17 | 31 | 40 | 71 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 18 | 29 | 47 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 16 | 23 | 39 |
| | | | H24.5.7 | 不検出 | 12 | 18 | 30 |
| | | | H24.6.13 | 不検出 | 13 | 21 | 34 |
| | | | H24.7.23 | 不検出 | 10 | 17 | 27 |
| | | | H24.9.6 | 200 | 不検出 | 13 | 13 |
| | | | H24.9.20 | 110 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.10.9 | 23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.12.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| H25.1.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※下限値10以下 | | | |
|--------------|-----|------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 科野農業集落排水処理場 | 笠原 | 脱水汚泥 | H23.5.25 | 不検出 | 67 | 75 | 142 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 49 | 62 | 111 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 25 | 43 | 68 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 17 | 23 | 40 |
| | | | H24.5.7 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
| | | | H24.7.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.12.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.1.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 倭農業集落排水処理場 | 岩井 | 脱水汚泥 | H23.7.7 | 不検出 | 77 | 79 | 156 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 34 | 40 | 74 |
| | | | H23.12.13 | 不検出 | 18 | 23 | 41 |
| | | | H24.5.21 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H24.9.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.10.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.11.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 豊田農業集落排水処理場 | 豊津 | 脱水汚泥 | H23.5.25 | 不検出 | 132 | 151 | 283 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 42 | 49 | 91 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 60 | 34 | 94 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 14 | 24 | 38 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 15 | 16 | 31 |
| | | | H24.5.21 | 不検出 | 15 | 16 | 31 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.9.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| H24.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 永江農業集落排水処理場 | 穴田 | 脱水汚泥 | H23.5.25 | 不検出 | 28 | 34 | 62 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 25 | 32 | 57 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 49 | 46 | 95 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 33 | 30 | 63 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 14 | 31 | 45 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H24.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H24.9.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| H24.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 毛野川農業集落排水処理場 | 穴田 | 脱水汚泥 | H23.7.19 | 不検出 | 40 | 40 | 80 |
| | | | H23.11.7 | 不検出 | 11 | 不検出 | 11 |
| | | | H24.5.21 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
| | | | H24.7.18 | 不検出 | 13 | 19 | 32 |
| | | | H24.9.11 | 不検出 | 15 | 23 | 38 |
| H24.12.4 | 不検出 | 12 | 21 | 33 | | | |

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※下限値10以下 | | | |
|---------------|-----|--------------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 農業集落排水事業堆肥化施設 | 笠原 | 汚泥堆肥 (肥料) | H23.5.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | | H23.7.20 | 不検出 | 35 | 46 | 81 |
| | | | H23.8.22 | 不検出 | 93 | 85 | 178 |
| | | | H23.9.20 | 不検出 | 140 | 190 | 330 |
| | | | H23.10.20 | 不検出 | 160 | 200 | 360 |
| | | | H23.11.21 | 不検出 | 280 | 340 | 620 |
| | | | H23.12.20 | 不検出 | 250 | 320 | 570 |
| | | | H24.1.19 | 不検出 | 220 | 280 | 500 |
| | | | H24.2.20 | 不検出 | 200 | 270 | 470 |
| | | | H24.3.19 | 不検出 | 180 | 250 | 430 |
| | | | H24.4.23 | 不検出 | 160 | 230 | 390 |
| | | | H24.6.13 | 不検出 | 140 | 210 | 350 |
| | | | H24.7.20 | 不検出 | 85 | 130 | 215 |
| | | | H24.8.20 | 不検出 | 84 | 130 | 214 |
| | | | H24.9.20 | 不検出 | 65 | 110 | 175 |
| | | | H24.10.19 | 不検出 | 54 | 94 | 148 |
| | | | H24.11.20 | 不検出 | 48 | 81 | 129 |
| | | | H24.12.20 | 不検出 | 43 | 75 | 118 |
| | | | H25.1.21 | 不検出 | 37 | 64 | 101 |
| H25.2.21 | 不検出 | 31 | 57 | 88 | | | |
| H25.3.21 | 不検出 | 31 | 54 | 85 | | | |

測定依頼先① 株式会社 科学技術開発センター (長野市)
測定機関 日立協和エンジニアリング株式会社 分析・試験技術部 (茨城県日立市)
日本環境株式会社 (神奈川県横浜市) ※8月22日以降採取分
株式会社 科学技術開発センター ※10月20日以降採取分
測定依頼先② 株式会社 長野県放射能分析センター (中野市) ※12月2日採取分のみ
測定機関 株式会社産業分析センター草加研究所 (埼玉県草加市)

分析方法 ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリー

| 処理場名 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(Bq/kg) | | | |
|--------------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| | | | ヨウ素 -131 | セシウム -134 | セシウム -137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 脱水汚泥 | H25.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 脱水汚泥 | H25.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 脱水汚泥 | H25.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.9.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.9.2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 草間農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.5.22 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 |
| | | H25.9.26 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 |
| 大俣農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | 測定なし | | | | |
| 長丘農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.7.30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.6.20 | 45 | 不検出 | 不検出 | 45 |
| | | H25.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.7.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.12.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.7.30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.10.10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.6.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.10.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.6.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.10.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛野川農業集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H25.5.21 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | H25.7.30 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.9.25 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| 公共下水道堆肥化施設(おすみちゃん) | 汚泥堆肥 | H25.4.25 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
| | | H25.5.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.6.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.7.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.9.25 | 14 | 不検出 | 不検出 | 14 |
| | | H25.10.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H25.12.16 | 11 | 不検出 | 不検出 | 11 |
| | | H26.1.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H26.2.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 農業集落排水事業堆肥化施設(未土利) | 汚泥堆肥 | H25.4.25 | 不検出 | 27 | 49 | 76 |
| | | H25.5.21 | 不検出 | 25 | 50 | 75 |
| | | H25.6.20 | 不検出 | 20 | 45 | 65 |
| | | H25.7.23 | 不検出 | 23 | 48 | 71 |
| | | H25.8.22 | 不検出 | 21 | 51 | 72 |
| | | H25.9.25 | 不検出 | 18 | 40 | 58 |
| | | H25.10.21 | 不検出 | 13 | 37 | 50 |
| | | H25.11.19 | 不検出 | 14 | 33 | 47 |
| | | H25.12.16 | 不検出 | 12 | 25 | 37 |
| | | H26.1.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H26.2.24 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 |
| H26.3.17 | 不検出 | 不検出 | 23 | 23 | | |

【汚泥 放射性物質測定結果】 平成26年度 測定結果

| 処理場名 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(ベクレル/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 脱水汚泥 | H26.6.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 脱水汚泥 | H26.6.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 脱水汚泥 | H26.6.6 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.7.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.7.29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 草間集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.10.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.6.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.10.15 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.7.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.7.29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.9.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.6.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.6.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛野川集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H26.6.17 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
| 公共下水道事業堆肥化施設 中野堆肥化施設(おすみちゃん) | 汚泥堆肥 | H26.5.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H26.7.22 | 10 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H26.9.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H26.11.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.1.20 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.3.17 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 農業集落排水事業堆肥化施設 平岡堆肥化施設(未土利) | 汚泥堆肥 | H26.5.20 | 不検出 | 不検出 | 18 | 18 |
| | | H26.7.22 | 不検出 | 不検出 | 16 | 16 |
| | | H26.9.22 | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 |
| | | H26.11.17 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
| | | H27.1.20 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
| | | H27.3.17 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |

【汚泥 放射性物質測定結果】 平成27年度 測定結果

| 処理場名 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(ベクレル/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.8.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 草間集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.10.14 | 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.9.11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.7.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.6.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛野川集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H27.10.13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 公共下水道事業堆肥化施設 中野堆肥化施設(おすみちゃん) | 汚泥堆肥 | H27.5.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.7.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.9.24 | 16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.11.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.1.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.3.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 農業集落排水事業堆肥化施設 平岡堆肥化施設(未土利) | 汚泥堆肥 | H27.5.19 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
| | | H27.7.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.9.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H27.11.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.1.18 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.3.7 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

【汚泥 放射性物質測定結果】 平成28年度 測定結果

| 処理場名 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(ベクレル/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|-------|
| | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.8.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 草間集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.12.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.9.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.7.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.8.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.8.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.9.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.6.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛野川集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H28.11.29 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 公共下水道事業堆肥化施設 中野堆肥化施設(おすみちゃん) | 汚泥堆肥 | H28.5.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.7.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.9.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.11.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.1.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.3.13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 農業集落排水事業堆肥化施設 平岡堆肥化施設(未土利) | 汚泥堆肥 | H28.5.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.7.19 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.9.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H28.11.22 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.1.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.3.13 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

【汚泥 放射性物質測定結果】 平成29年度 測定結果

| 処理場名 | 測定対象 | 試料 採取日 | 測定結果(ベクレル/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|---------------------------------|------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | ヨウ素 -131 | セシウム -134 | セシウム -137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 脱水汚泥 | H29.6.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 脱水汚泥 | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 脱水汚泥 | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.10.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 草間集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.9.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.11.9 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.10.16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.6.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.6.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.6.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.6.26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 毛野川集落排水処理場 | 脱水汚泥 | H29.9.27 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 公共下水道事業堆肥化施設 中野堆肥化施設(おすみちゃん) | 汚泥堆肥 | H29.5.31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.11.21 | 11 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H30.1.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H30.3.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 農業集落排水事業堆肥化施設 平岡堆肥化施設(未土利) | 汚泥堆肥 | H29.5.31 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.7.24 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.9.25 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H29.11.21 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H30.1.23 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | | H30.3.12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

【汚泥 放射性物質測定結果】

(2018年度)

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|--------------------------|-----|------|-------------|-----------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 江部 | 脱水汚泥 | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 栗林 | | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 上今井 | | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 日野集落排水処理場 | 新野 | | 2018年10月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 三ツ和 | | 2018年9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 大俣 | | 2018年9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 壁田 | | 2018年9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 笠原 | | 2018年10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 笠原 | | 2018年10月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 岩井 | | 2018年10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 豊津 | | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 穴田 | | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 中野堆肥化施設 (なかの「おすみちゃん」) | 江部 | 汚泥堆肥 | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡堆肥化施設 (未土利) | 笠原 | | 2018年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※長嶺浄化管理センターについては、濃縮汚泥を中野浄化管理センターへ搬出しているため、中野浄化管理センターの脱水汚泥として測定。

※ 草間・毛野川集落排水処理場については、濃縮汚泥を豊田集落排水処理場へ搬出しているため、豊田集落排水処理場の脱水汚泥として測定。

【汚泥 放射性物質測定結果】

(2019年度)

| 処理場名 | 所在地 | 測定対象 | 試料採取日 | 測定結果(Bq/kg) ※不検出=10未満 | | | |
|--------------------------|-----|-------------|-------------|-----------------------|----------|----------|-------|
| | | | | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 総セシウム |
| 中野浄化管理センター | 江部 | 脱水汚泥 | 2019年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 高丘浄化管理センター | 栗林 | | 2019年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 上今井浄化管理センター | 上今井 | | 未実施 | --- | --- | --- | --- |
| 日野集落排水処理場 | 新野 | | 2019年11月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 延徳集落排水処理場 | 三ツ和 | | 2019年10月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 大俣集落排水処理場 | 大俣 | | 2019年11月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 長丘集落排水処理場 | 壁田 | | 2019年9月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡集落排水処理場 | 笠原 | | 2019年10月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 科野集落排水処理場 | 笠原 | | 2019年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 倭集落排水処理場 | 岩井 | | 2019年10月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 豊田集落排水処理場 | 豊津 | | 2019年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 永江集落排水処理場 | 穴田 | | 2019年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 中野堆肥化施設 (なかの「おすみちゃん」) | 江部 | | 汚泥堆肥 | 2019年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平岡堆肥化施設 (未土利) | 笠原 | 2019年10月29日 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

※上今井浄化管理センターについては、令和元年東日本台風災害により被災したため未実施

※長嶺浄化管理センターについては、濃縮汚泥を中野浄化管理センターへ搬出しているため、中野浄化管理センターの脱水汚泥として測定。

※ 草間・毛野川集落排水処理場については、濃縮汚泥を豊田集落排水処理場へ搬出しているため、豊田集落排水処理場の脱水汚泥として測定。